



## Rückrufdatenbank

### Details zu Ihrer Auskunft:

KBA-Referenznummer:	011592
Hersteller-Code der Rückrufaktion:	KCP
Hersteller/Marke:	OPEL
Verkaufsbezeichnung:	MERIVA
Baujahr von:	2013
Baujahr bis:	2017
Betroffene Fahrzeuge (weltweit):	26581
Vermutlich betroffene Fahrzeuge (Deutschland):	4349
Überwachung der Rückrufaktion durch das KBA:	überwacht
Beschreibung:	Unzulässige Abschaltvorrichtung bzw. unzulässige Reduzierung der Wirksamkeit des Emissionskontrollsystems.
Mögliche Einschränkungen der betroffenen Fahrzeugausführungen:	nicht bekannt
Abhilfemaßnahme des Herstellers:	Update der Software des Motorsteuergeräts.
Bekannt Vorfälle mit Sach- und/oder Personenschäden:	nicht bekannt
Veröffentlichungsdatum:	03.11.2022
Hotline:	Bitte kontaktieren Sie den Fahrzeughersteller oder eine Vertragswerkstatt.

### ACHTUNG: Folgender Hinweis ist unbedingt zu beachten:

Hier aufgeführte Rückrufaktionen beziehen sich auf den von Ihnen ausgewählten Fahrzeugtyp. Da die angezeigten Mängel jedoch oftmals bestimmte Ausführungen (Motorisierung, Karosserieform oder sonstige Ausstattungsmerkmale) betreffen, sind in der Regel nicht alle Fahrzeuge des Typs auch tatsächlich von der Maßnahme betroffen.

Weitere Auskünfte und detaillierte Informationen zu möglichen Rückrufaktionen zu Ihrem eigenen Fahrzeug erhalten Sie unter der angegebenen Service-Telefonnummer Ihres Hersteller oder in einer Vertragswerkstatt.

[Auswahl Suchkriterium](#)[Auskunftsliste](#)[Auskunft](#)[Impressum | Kontakt](#)[Druckansicht](#)



## Rückrufdatenbank

### Details zu Ihrer Auskunft:

KBA-Referenznummer:	011422
Hersteller-Code der Rückrufaktion:	E222115640 (22-C-013) O7A
Hersteller/Marke:	OPEL
Verkaufsbezeichnung:	ASTRA, CORSA, INSIGNIA
Baujahr von:	2013
Baujahr bis:	2018
Betroffene Fahrzeuge (weltweit):	400201
Vermutlich betroffene Fahrzeuge (Deutschland):	74554
Überwachung der Rückrufaktion durch das KBA:	überwacht
Beschreibung:	Unzulässige Abschaltvorrichtung bzw. unzulässige Reduzierung der Wirksamkeit des Emissionskontrollsystems.
Mögliche Einschränkungen der betroffenen Fahrzeugausführungen:	1,3 l und 1,6 l Dieselmotor Euro 6 mit AGR + NSK (LNT)
Abhilfemaßnahme des Herstellers:	-
Bekannte Vorfälle mit Sach- und/oder Personenschäden:	nicht bekannt
Veröffentlichungsdatum:	17.02.2022
Hotline:	Bitte kontaktieren Sie den Fahrzeughersteller oder eine Vertragswerkstatt.

### ACHTUNG: Folgender Hinweis ist unbedingt zu beachten:

Hier aufgeführte Rückrufaktionen beziehen sich auf den von Ihnen ausgewählten Fahrzeugtyp. Da die angezeigten Mängel jedoch oftmals bestimmte Ausführungen (Motorisierung, Karosserieform oder sonstige Ausstattungsmerkmale) betreffen, sind in der Regel nicht alle Fahrzeuge des Typs auch tatsächlich von der Maßnahme betroffen.

Weitere Auskünfte und detaillierte Informationen zu möglichen Rückrufaktionen zu Ihrem eigenen Fahrzeug erhalten Sie unter der angegebenen Service-Telefonnummer Ihres Hersteller oder in einer Vertragswerkstatt.

[Auswahl Suchkriterium](#)[Auskunftsliste](#)[Auskunft](#)[Impressum | Kontakt](#)[Druckansicht](#)